

FONDAZIONE "BARONE GIUSEPPE LUCIFERO DI S.NICOLO"

*Eretta in Ente Morale con D.P.R. 4/7/1963 n. 1167
Milazzo*

DETERMINAZIONE n. 113 del 17/09/2026

OGGETTO: *Provvedimento urgente di interdizione al passaggio e stazionamento nelle aree prospicienti l'edificio sede Ente di Via S. Antonio n.4 – Capo Milazzo, a tutela dei fruitori dei servizi, dei dipendenti e degli operatori, a seguito di distacco e caduta calcinacci per evento atmosferico del 15/09/2026*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- *In data 15 settembre 2026, il territorio del Comune di Milazzo è stato interessato da un improvviso e violento fenomeno temporalesco nel corso del quale la sommità dello spigolo nord-est dell'edificio Sede della Fondazione (sito in Via S. Antonio – Capo Milazzo, censito al Foglio 1, part. 27) è stata colpita dalla scarica di un fulmine;*
- *Tale evento ha causato l'immediato distacco e la caduta di calcinacci e materiale edilizio sia sul sottostante cortile sia sul terrazzino adiacente, mettendo a rischio l'incolumità delle persone;*

VISTI:

- *L'intervento immediato del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Distaccamento di Milazzo) in data 15/09/2026, il quale ha provveduto alla rimozione dei materiali instabili residui e alla prima delimitazione provvisoria dell'area interessata;*
- *La Relazione Tecnica di Sopralluogo redatta in data 15/09/2026 dal geom. Angelo Letizia, tecnico di fiducia dell'Ente (acquisita al prot. dell'Ente al n. 0001342 del 16-09-2026), nella quale si evidenzia esplicitamente l'assoluta necessità di "mantenere interdetta e opportunamente delimitata l'area sottostante e antistante la zona interessata dalla caduta dei materiali, sino all'avvenuta verifica delle condizioni di sicurezza", da eseguirsi mediante l'ausilio di una ditta specializzata dotata di piattaforma elevatrice;*

CONSIDERATO CHE:

- *È primario dovere e responsabilità di questa Fondazione garantire l'incolumità fisica e la massima tutela della sicurezza di tutti i fruitori dei servizi assistenziali ed educativi, dei dipendenti, degli operatori e di chiunque acceda a qualunque titolo ai locali e alle aree esterne della sede;*

- *Permane la situazione di potenziale pericolo fino a quando non saranno completati gli accertamenti approfonditi sulla stabilità strutturale del cornicione e del prospetto ammalorato dal fulmine;*

RITENUTA pertanto la necessità e l'urgenza di adottare un formale provvedimento di interdizione al transito pedonale e veicolare, nonché allo stazionamento, nelle zone a rischio individuate, fino al totale ripristino delle condizioni di sicurezza e stabilità dell'immobile;

VISTO il D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTI gli artt. 11 e 12 del vigente Regolamento sull 'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 26 dello statuto in vigore, che demanda al Segretario, quale Responsabile dei Servizi dell 'Ente, l 'attività di gestione

DETERMINA

- 1. Di disporre, con decorrenza immediata e fino a revoca espressa (previo completamento delle verifiche strutturali e dei lavori di messa in sicurezza), l'interdizione assoluta al passaggio pedonale, veicolare e allo stazionamento di qualunque soggetto nelle aree del cortile e del terrazzino sottostanti e adiacenti allo spigolo nord-est del fabbricato principale di Via S. Antonio – Capo Milazzo, delimitate tramite nastro segnaletico apposto dai Vigili del Fuoco.*
- 2. di individuare quali destinatari primari della presente tutela i fruitori dei servizi della Fondazione, i dipendenti stabili, gli operatori esterni nonché i visitatori occasionali.*
- 3. di attivare, con massima urgenza, le procedure per l'affidamento dei servizi di verifica e ripristino indicati nella relazione, dando mandato di informare contestualmente la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina in ragione del vincolo di tutela gravante sull'immobile.*
- 4. di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online della Fondazione ai sensi della normativa di legge e, provvedere alla sua tempestiva trasmissione per via interna a tutti i dipendenti e agli operatori terzi che operano all'interno della struttura, affinché ne sia data la massima diffusione e rigorosa osservanza.*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Roberto Gitto)

